



Besiktningssprotokoll

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem
(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Referens nr:.....	FunkiS A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Laxsjö 2:105 /		Byggnadens adress Laxsjö 505, 507 och 509		Postnr 830 60	Ort Föllinge
Byggnadsägare Krokoms kommun		Postadress Offerdalsvägen 8		Postnr 835 80	Ort Krokoms
Faktureringsadress Krokomsbostäder AB		Postadress Offerdalsvägen 8		Postnr 835 80	Ort Krokoms
Fastighetsansvarig/Förvaltare Krokomsbostäder AB		Telefonnummer	Fax	e-post	
Driftansvar Krokomsbostäder AB		Telefonnummer 0640-161 00	Fax	e-post	
Kommun Krokoms kommun		Postadress		Postnr 835 80	Ort KROKOM
Internt byggnadsnamn	Internt nummer 3211	Verksamhet	Bruksarea	Antal lägenheter 7	Antal lokaler

Besiktningssman

Sakkunnig Mats Larsson		Företag Östersunds VVS-Konsult AB		Adress Storgatan 59B		Postnr 831 33	Ort Östersund
Telefon 063-13 42 80	Fax	e-post mats.l@ovvs.se		FunkiS medlnr 959	Underskrift		
Behörighet Riks K	Certifikatnr 1173	Cert-org Swedcert AB	Giltighetstid 2014-10-28	Underskriftsdatum 11/8-14			

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning				<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Besiktningssresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besikt.n. intervall	Besiktning	Besikt-n. resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
FF1	6 år	2014-08-08	G		2020-08-08		BABS 1960
FF2	6 år	2014-08-08	G		2020-08-08		BABS 1960
Självdrag	6 år	2014-08-08	G		2020-08-08		BABS 1960
Självdrag	6 år	2014-08-08	G		2020-08-08		BABS 1960

Besiktningssresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Oliäthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
FF1	DU-instruktion						0	Saknas.	
FF1	Intag						0	Friskluftsventiler saknas.	
FF1	Ritning						0	Saknas.	
FF1	Övrigt						0	Överluftsmöjligheter saknas.	
FF1	Övrigt						0	Luftflödesprotokoll saknas.	
FF2	DU-instruktion						0	Saknas.	

Besiktningresultat									
Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget									
System	Komponent	Smuts	Fukt	Otätthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
FF2	Intag						0	Friskluftsventiler saknas.	
FF2	Ritning						0	Saknas.	
FF2	Övrigt						0	Överluftsmöjligheter saknas.	
FF2	Övrigt						0	Luftflödesprotokoll saknas.	
Självdrag	DU-instruktion						0	Saknas.	
Självdrag	DU-instruktion						0	Saknas.	
Självdrag	Intag						0	Friskluftsventiler saknas.	
Självdrag	Intag						0	Friskluftsventiler saknas.	
Självdrag	Ritning						0	Saknas.	
Självdrag	Ritning						0	Saknas.	
Självdrag	Övrigt						0	Spisfläkt finns.	
Självdrag	Övrigt						0	Spisfläkt finns.	

Allmänna omdöme, Kommentarer
Uppmätta totalflöden FF1: 75 l/s FF2: 50 l/s

Systeminformation - FF1

Systemnr FF1	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: 1:a besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1967	Ombyggår:
Betjäna: Lägenhet 509 D, E			Placering: Yttertak			
Samkör:		Drifttid helfart: Kontinuerlig		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF2

Systemnr FF2	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: 1:a besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1967	Ombyggår:
Betjäna: Lägenhet 509 F, G			Placering: Yttertak			
Samkör:		Drifttid helfart: Kontinuerlig		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - Självdrag

Systemnr Självdrag		Flöde börvärde:	Systemtyp S	Besiktningstyp: 1:a besiktning		OVKnr: 1	Byggår: 1967	Ombyggår:
Betjäna: Lägenhet 505 A				Placering:				
Samkör:			Driftstid helfart:			Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besikt	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:			
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak				

Systeminformation - Självdrag

Systemnr Självdrag		Flöde börvärde:	Systemtyp S	Besiktningstyp: 1:a besiktning		OVKnr: 1	Byggår: 1967	Ombyggår:
Betjäna: Lägenhet 507 A, B				Placering:				
Samkör:			Driftstid helfart:			Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besikt	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:			
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak				